

## **BÁO CÁO**

### **Về việc răn nứt, sụp lún đất bờ sông, kênh, rạch ngày 04/12 và ngày 05/12/2023 trên địa bàn tỉnh An Giang**

#### **1. Diễn biến sạt lở:**

Ngày 04/12 và ngày 05/12/2023, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra sạt lở 02 vị trí cụ thể như sau:

- Ngày 05/12/2023, tại ấp Phước Long, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn: tại tuyến đường nhánh kênh sườn 8, ấp Phước Long xảy ra sạt lở cống hở ngang mặt đường (do lũ núi), mặt cống dài khoảng 06 m, rộng khoảng 05 m, nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân và ảnh hưởng đến sản xuất trên địa bàn.

- Vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 04/12/2023 tại bờ Sông Kênh Xáng thuộc khu vực tổ 8, khóm Long Thạnh, phường Long Châu, thị xã Tân Châu xảy ra hiện tượng răn nứt đất bờ sông với chiều dài khoảng 40 mét, cách nhà dân khoảng 1m, nguy cơ xảy sạt lở khu vực này rất cao và có khả năng ảnh hưởng đến 5 căn nhà trong đó có 2 căn nhà tạm không người ở (2 hộ này sống chủ yếu ở dưới bè), 10 bè cá của 5 hộ dân, 01 trụ điện.

#### **2. Nguyên nhân xác định ban đầu:**

Theo nhận định ban đầu là do ảnh hưởng của nước lũ đang rút, đất cặp bờ sông mềm yếu, gây rạn nứt và sụp lún. Trong thời gian tới vết răn nứt phường Long Châu, thị xã Tân Châu hở khoảng 0,2 m, mái bờ dốc thẳng đứng và cao, nguy cơ xảy ra sạt lở tại vị trí này rất cao, địa phương đang vận động các hộ dân trong khu vực này di dời đến nơi an toàn, tuy nhiên hoàn cảnh gia đình khó khăn không có đất để di dời.

#### **3. Thiệt hại:**

- Thiệt hại về người: không
- Thiệt hại về tài sản: Ảnh hưởng đến lộ giao thông nông thôn và người dân đang sinh sống trong khu vực.

#### **4. Công tác triển khai bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân:**

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy ỦPBĐKH - PCTT & PTDS huyện Tri Tôn và thị xã Tân Châu đã đến khảo sát vị trí nói trên, thực hiện giăng dây và cắm biển cảnh báo tại khu vực sụp lún, răn nứt để cảnh báo các phương tiện tham gia giao thông và người dân qua lại trong khu vực.

Chính quyền địa phương thị xã Tân Châu đang vận động các hộ dân ở gần khu vực tổ 8, xóm Long Thạnh, phường Long Châu đang có nguy cơ sạt lở đã tổ chức lực lượng di dời tài sản, tháo dỡ nhà tạm ra khỏi vị trí nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Về bề cá địa phương đã vận động di dời ra khỏi vị trí sạt lở.

Trên đây là báo cáo tình hình sụt lún, sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch ngày 04/12 và ngày 05/12/2023 trên địa bàn tỉnh An Giang. Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy UPBĐKH - PCTT & PTDS tỉnh tiếp tục phối hợp cùng các ban ngành và địa phương rà soát, theo dõi cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại./.

***Nơi nhận:***

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT (b/c);
- VP Đại diện Cục QLDD và PCTT tại khu vực Miền Nam (b/c);
- VP Tỉnh ủy (b/c);
- VP UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên BCH UPBĐKH-PCTT&PTDS tỉnh;
- Lưu: VT, CCTL, NQL.

**CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi  
Lương Huy Khanh**





Anh sụp lún đất ngày 05/12/2023 huyện Tri Tôn









Anh sục lún đất ngày 04/12/2023 thị xã Tân Châu